

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Pág. 1/2

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC. PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MORELOS

ESTADO (2 dígitos)	15
MUNICIPIO (3 dígitos)	47
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	SAN MARTIN MORELOS
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	150470023
NO. AGEB (13 dígitos)	

FECHA DE VERIFICACIÓN		DÍA	MES	AÑO	
		25	6	2019	
			FONI	00	
DIRECTA		TIPO DE OBRA	FISMDF	Х	
COMPLEMENTARIA	Х	TIPO DE OBRA	FISE		

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)			
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA			
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA			
ACCCESO A SERVICIOS DE SALUD			
REZAGO EDUCATIVO	Х		
CARENCIA ALIMENTARIA			
NO APLICA			

FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO			۸
	EN PROCESO	Х	25/06/2019	
	TERMINADA			FE

SISTEMA MIDS	SISTEMA RFT
FOLIO	FOLIO
74304	MEX190201534142

ZONA	ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)			
(FOCALIZACIÓN)	LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO	Χ		
(FUCALIZACION)	ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)			

NO. DE ACCIONES					
UNIDAD	CANTIDAD				
M2	420				

	TIPO DE OBRA (RUBRO)													
	TECHO		DRENAJE	ρ		CAMINO / CARRETERA			HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO					
	MURO	_	RED AGUA POTABLE			COMEDOR COMUNITARIO	ŷN			SALUD				
	PISO	DA	CÁRCAMO	≽ <u>B</u>		ALUMBRADO PÚBLICO	٦							
	SANITARIO	EN	PLANTA TRATAMIENTO	βĘ] 5 2] 5 5	ا قِ قِ	ا قِ قِ		CALLE	ΙŽ	2	AULA, COMEDOR,	EDUCACIÓN
	CUARTO		POZO	A G		GUARNICIÓN Y BANQUETA	BA	Х	SANITARIO	EDUCACION				
	CISTERNA		ALCANTARILLADO	SAI		PAVIMENTACIÓN	L R			OTROS				
	ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN	1		SEÑALÉTICA	1			OTROS				
COSTO DEL PROYECTO														
	APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTR	OTRA FUENTE FEDERAL FUENTE ES			FUENTE MUNICIPAL		OTROS	COSTO T	OTAL				
\$	1,099,575.63	\$		\$	Ç	\$	\$		\$	1,099,575.63				

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA





				U .
	المارية	□NO.	:EVICTE CONITÉ CONJUNITADIO QUE AVALETA	ODDA2
WHIDOS May	× SÍ	NO	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA	UBKA?
BIENESTAR	SÍ	x NO	¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITAN	TES POR LA OBRA
SECRETARÍA DE BIENESTAR	sí	x NO	A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN	ESTUDIO DE
	i -	<u> </u>	IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE?	
	x REGULAR	IRREGULAR	¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICAD)A LA OBRA?

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA



GOOGLE MAP LINK

https://goo.gl/maps/1dxrx32N867xmXcp7

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchería, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD, DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN MARTIN MORELOS

REPORTE DE INCIDENCIAS		ENLACE FAIS	
	Nombre	ARQ. JUÁREZ VALDÉS EDUARDO GALILEO	
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE JIQUIPILCO JIQUIPILCO	2021 O ONE